

Указания за задачи 1,2,3 и 4

Преди всичко трябва да се усвоят основните похвати при писане, асемблиране, програмиране, тестване с помощта на **MPLAB** и **PIC16F716**. Средата за програмиране **MPLAB** е инсталирана на компютрите в лабораторията. Може да се ползва и от www.Microchip.com.

В началото трябва да се създаде проект. Най-лесно е като се използва **Project Wizard**. Спазват се стандартните процедури при Windows програми. **Броят на знаците с които се описва достъпът до проекта трябва да е не по-голям от 62 знака**. Препоръчва се проектът да се разполага в поддиректория на директория **c:\uprpic**. Разполагането в Desktop не е много удачно защото вече са “изхабени” 35-40 знака - C:\Documents and Settings\user\Desktop\..., а са допустими 62!

След написване на програмата се проверява за грешки с командите в меню **Projekt -> Make** или **Build All**. Тези команди, като често ползвани, имат и съответни икони.

Като се отстранят грешките контролерът се програмира с програматор **PICKIT-2(3)**.

Разяснения по програма *kit_tmp.asm*

Всяка програма започва с няколко задължителни директиви за асемблера:

```
list p=16f716 ; указания за типа микроконтролер
__config h'3ffb ; задаване на конфигурационната дума (две долни тиретаconfig)
```

Конфигурационната дума задава типа на осцилатора, работата на **WDT** (кучето), някои параметри на Reset схемата и защитата на програмата от прочитане. При по-сложните контролери се задават и други параметри. Важно е, че тази дума се записва с програматора и **не може** да се променя при изпълнение на програмата. Ако не бъде дефинирана, тя остава в състояние **h'3fff**, контролерът ще работи според значението на битовете и най-вероятно програмата няма да работи. Значението на всеки бит е указано в документацията на контролера.

В началото на програмата трябва да се дефинират променливите и константите. Асемблерът предварително “не знае” кой е контролерът. Всички променливи трябва да бъдат указани. Тези които са свързани с контролера (таймер, програмен брояч, портовете, регистрите и отделните битове в тях и ...) винаги се използват. Имената им са дадени в описанието на контролера (datasheet) и за да не се описват всеки път може да се ползва файл който да се включи в основния:

```
...
include p16f716.inc ; в този файл е описан контъролерът
...
```

Ако този файл не се използва, всички променливи (адреси) трябва да се опишат (дефинират):

```
...
INDF      equ    00    ; Във всяка програма тези
TIMER     equ    01    ; регистри са едни и същи за
PCL       equ    02    ; конкретния контролер
STATUS    equ    03
FSR       equ    04
PORTA     equ    05
PORTB     equ    06

INTCON    equ    0b
...
```

Някои програмисти предпочитат да не работят със стандартния файл ***.inc** защото ползват имена с които са свикнали. **Не се препоръчва** модифициране на ***.inc** файловете тъй като се губи унификацията. Може да се ползват собствени файлове, но с друго име.

Имената на основните регистри в ***.inc** файла **обикновено** са както в документацията (datasheet) на Microchip, но се случва да има несъответствия.

Другите променливи които се ползват също трябва да се дефинират. Обикновено това става в процеса на писане на програмата – когато потрябва променлива тя се дефинира. Дефинират се и константите. В случая това са константите за изключени индикатори и сегменти. **Дефинирането на константите не е задължително**. Ако вместо името на

константата се зададе нейната стойност, генерираният код ще е същия. С предварителното дефиниране, програмата по-лесно се чете и коригира. Когато се налага промяна, това се прави само при дефинирането, а не навсякъде където се ползва константата.

```
Numb      equ    20
xxx       equ    21
yyy       equ    22
zzz       equ    23
...       equ    24

OffInd    equ    b'1111'
OffSeg    equ    h'ff'
;*****
...

```

Регистрите с общо приложение (RAM), за PIC16F716, започват от **h'20'**. За други контролери началният адрес може да е друг – за PIC16x84 е **h'1c'**.

Директивата **ORG h'xx'** указва на асемблера от кой адрес да започне или (ако **ORG** не е в началото) продължи асемблирането. Ако липсва директива **ORG** асемблерът започва от **h'00'** по подразбиране. Микроконтролерът, обаче, **винаги започва изпълнението на програмата от адрес h'00'** затова на този адрес трябва да има смислена инструкция.

От листинга на програмата се вижда, че веднага след **Reset (h'00')** се изпълняват две подпрограми. В първата се задават началните стойности на регистрите, а в другата се нулира RAM. Повечето от регистрите имат начални стойности (едни и същи след **Reset**) и ако те отговарят на необходимите може да се спести предефинирането. Тази “спестовност”, може да създаде проблеми когато се премине към друг контролер с други **Reset** стойности.

В подпрограма **IniPic** се определя посоката на данните – кои изводи да са входове и кои изходи, задава се работа на таймера и т.н.

В случая **PORTB** се използва за управление на сегментите и всички изводи (**RB0-RB7**) са конфигурирани като изходи. Четири от изводите на **PORTA (RA0-RA3)** управляват транзисторите за индикаторите и са изходи, а **RA4** е за четене на бутоните и е вход. За да се укаже, че даден извод ще бъде изход, съответният бит в **TRISx** регистъра се установява в 0, а ако е вход – в 1.

Битовете в **option** регистъра задават режимите на таймера, коефициента на делене на предварителния делител (прескалер) и др. За да се зададат се ползва документацията на контролера PIC16F716.

Втората подпрограма **ClrRAM** е за нулиране на регистрите (паметта) които се използват от програмата. Нулират се само тези с общо приложение. Тези от **0** до **h'1f'** определят режимите на работата на контролера. При нулирането се използва индексна (с **FSR**) адресация. Операциите които се извършват с адрес **00h (INDF)**, всъщност се изпълняват с адрес записан във **FSR**. Така, като се започне от клетка **Numb**, последователно се нулират 20 клетки. Тази подпрограма е дадена като пример за индексна адресация но и като препоръка RAM винаги да се нулира. Ако програмата е написана без грешки тя ще работи и без началното нулиране. Когато има грешки, за да се открият, е добре изпълнението да започва при еднакви условия – нулирана памет. В противен случай (при грешка в кода) ходът на изпълнение на програмата може да се влияе от стойността в някоя клетка, а тя да се променя след изключване на захранването.

Главната програма **Main** започва със задаване на състоянието на сегментите на първия индикатор, включване на индикатора и изчакване **T_us**. Следва вторият индикатор, третият и т.н. След това управлението се връща отново към първия – така работи динамичната индикация.

Изчакването (закъснение) **T_us** се реализира с цикли на контролера. Неговата тактова честота е $\frac{1}{4}$ от осцилаторната. За **KIT16F716** RC осцилаторът работи на около 2MHz.

Описаната програма е прекалено проста и няма реално приложение – на индикаторите се показва едно и също, а процесорът не може да прави нищо друго - само отброява цикли (време).

След като се напише, програмата се асемблира с командата **Build All** в **MPLAB**. Грешките се отстраняват последователно от начало, защото често една грешка води до съобщения за други и когато тя се отстрани се премахват и останалите. В полето **Output** на прозореца **MPLAB** се изписват грешките и техният тип. Бързо двойно щракване с мишката

върху някоя грешка показва мястото и във файла. Файл с който може да се програмира контролера (***.hex**) се генерира САМО след отстраняване на всички грешки.

Програмирането става с програматор PICKIT-2 или PICKIT-3. От него се получава и захранването за **KIT16F716**. Това става като се зададе Vdd=5V и Vdd=On. При успешно програмиране индикацията “светва”. На всеки индикатор свети по един сегмент.

Прави впечатление, че освен зададените сегменти слабо “просветват” и сегменти които светят на съседните индикатори. Причина за това е, че при така написаната програма, по време на смяна на разряда, сегментите остават включени. За да се избегне това програмата се променя – преди смяна на сегментите се изключват всички разряди. Това става като се добавят следните два реда преди смяната на сегментите за **всеки** индикатор - на четири места.

```
movlw OffInd          ; за всички разряди състояние "изключено"
movwf PORTA          ;
movlw b'11110111'
movwf PORTB
movlw b'0111'
movwf PORTA
call T_us
```

По-долу е дадена програмата *KIT_tmp.asm* с коментар. Такъв коментар **никога** не се прави от опитни програмисти, защото те знаят езика. Коментарът трябва да припомня алгоритъма на програмата, както и особености при реализацията.

В случая коментарът помага за научаване на инструкциите (**INSTRUCTION SET**).

Добре е при писане да се ползва табулация, да се отделят етикетите (имената на под-програмите), командите и операндите. С точка-запетая се отделя коментарът.

```
; Ver. 10.2015
;
list p=16f716          ; програмата е за контролер PIC16F716
__config h'fffb'      ; config определя типа генератор и др.
include p16f716.inc   ; в този файл са имената и адресите на
                      ; регистрите, флагове и др. на ...716
;
Numb          equ    20          ; дефинират се регистрите (клетки от RAM)

OffInd        equ    b'1111'    ; всички индикатори не светят (off)
OffSeg        equ    h'ff'      ; всички сегменти не светят

;*****
org h'00'       ; указва на асемблера от къде в паметта
               ; да е започне (продължи) програмата
Reset
call IniPic    ; подпрограма за инициализация на ...716
call ClrRAM    ; нулиране на RAM

Main
movlw b'11111110' ; в W се зарежда константа
movwf PORTB      ; това което е в W отива в PORTB
movlw b'1110'    ; в W се зарежда константа
movwf PORTA      ; това което е в W отива в PORTA
call T_us        ; изпълнява се програма за закъснение

movlw b'11111101' ; същото както по-горе с други
movwf PORTB      ; сегменти и друг индикатор
movlw b'1101'
movwf PORTA
call T_us

movlw b'11111011' ; следващ индикатор
```

```

movwf PORTB
movlw b'1011'
movwf PORTA
call T_us

movlw b'11110111' ; четвърти индикатор
movwf PORTB
movlw b'0111'
movwf PORTA
call T_us

goto Main ; връщане към първия индикатор - цикълът
; се затваря
;*****
;* SubRout
;*****
IniPic
movlw b'10000' ; в W се зарежда константа
tris PORTA ; W - в регистъра за посока на данните в PORTA
movlw OffInd ; в W се зарежда константа -> индик.=Off
movwf PORTA ; W в PORTA -> индикаторите се изключват
movlw b'00000000' ; задават се всички изводи на
tris PORTB ; PORTB като изходи
movlw OffSeg ; както по-горе но се изключват
movwf PORTB ; всички сегменти
movlw b'11010010' ; в W се зарежда константа
option ; W в регистъра OPTION
return ; излизане от подпрограма

ClrRAM ; подпрограма за нулиране на RAM
movlw Numb ; в W се зарежда константа = адреса на Numb
movwf FSR ; FSR=W, така в индексния рег. е адр.на Numb
movlw d'20' ; в W конст. = брой на клетки за нулиране
movwf Numb ; в брояч Numb - броя на клетките

Clr1
incf FSR ; увеличаване с 1 на регистър, така FSR вече
; указва следващия адрес
clrf INDF ; инструкция за нулиране. В случая INDF е
; регистър за индексна адресация, т.е се
; нулира регистър с адрес записан в FSR
decfsz Numb ; намаляване с единица на регистър, проверка
; дали не е станал 0
goto Clr1 ; изпълнява се докато Numb не е 0
return ; излизане от подпрограма (Numb=0)

T_us ; подпрограма за програмно закъснение
movlw 6 ;
movwf Numb ; в Numb се зарежда числото 6

T_01
decfsz Numb ; Numb се намалява докато стане 0
goto T_01 ; decfsz и goto заемат 3 такта
return ; общо закъснението е 24 такта:
; 2 - извикване на подпрограмата T_us
; 1+1 - movlw и movwf
; 18 - 6x3, 6 пъти се минава през цикъла
; 2 - излизане от подпрограма
; 24 - общо 24

End ; директива за край на асемблирането
;*****

```

Времето през което всеки индикатор свети се задава от подпрограмата за закъснение **T_us**. Това закъснение се определя от стойността записана в **Numb**. В случая максималната стойност е **256x3x2us** → **1,5ms**, където **Numb** е един байт (256), всяко намаляване е три такта, а в случая периодът на тактовата честота на контролера е 2us (Tosc/4 като Tosc е около 2 MHz).

За да видим как работи динамичната индикация, т.е. как се сменят разрядите, превключването трябва да става по-бавно – закъснението да е над 20ms. За да направим толкова голямо закъснение програмно, трябва да използваме вложени цикли като подпрограмата **T_us** се замени с:

```

T_us  clrf      Numb1
        movlw 0
        movwf Numb
T_01  call     T_02
        decfsz Numb
        goto  T_01
        return

T_02  decfsz  Numb1
        goto  T_02
        return

```

Използва се втора променлива **Numb1** с която се реализира подпрограма за закъснение **T_02**. Така максималното закъснение се получава $256 \times 256 \times 3 \times 2 \rightarrow$ около 400ms.

Друг начин за реализиране на закъснение е с използването на таймера **TMR0**. Този таймер има флаг който се установява в 1 когато таймерът се препълни, т.е когато премине от състояние **h'ff** в **h'00**. Таймерът е еднобайтов, т.е брои от 0 до 255. Закъснението се реализира като се чака таймерът да се препълни, като се следи флага **TMR0IF**. Този флаг е втори бит в регистъра **INTCON**, т.е **INTCON,2 = TMR0IF**.

```

T_us  movlw    0           ; 0 = 256
        movwf   Numb

T_01  btfss   INTCON,2
        goto    T_01
        bcf     INTCON,2
        decfsz  Numb
        goto    T_01
        return

```

В тази подпрограма в **Numb** се задава колко препълвания на таймера да е закъснението. Тук закъснението (в примера е максималното) се определя като $(Numb) \times 256 \times 2 \times N$, където N е стойността на прескалера – предварителния делител към входа на таймера. Този делител се задава в **Option** регистъра и може да е 1,2,4,8 до 256 по степените на 2.

Желателно е таймерът да не ползва прескалера т.е делителят да е 1, а закъснението да се променя с числото записано в **Numb**.

Прескалерът обикновено се използва от таймера на “кучето”. Така ще може да се задават по-големи интервали на задействане на **WDT** (таймер куче). Без прескалер времето в което трябва да се нулира **WDT** е само около 18ms – малко за нормално изпълнение на много програми, например за делене, умножение и т.н. Пренасочването на таймера към кучето става като в програмата **IniPic** се промени съдържанието на **option**:

```

IniPic
...
movlw  b'00000000' ; задават се всички изводи на
tris   PORTB       ; PORTB като изходи
movlw  OffSeg      ; както по-горе но се изключват
movwf  PORTB       ; всички сегменти
movlw  b'11011111' ; в W се зарежда константа
option           ; W в регистъра OPTION
return ; излизане от подпрограма

```

При този вариант тактовата честота на таймера ще е винаги основната (0,5MHz), а прескалерът ще се ползва от таймера на кучето.

Като правило програмите трябва да работят с включен **WDT** (куче). Това става като в конфигурационната дума се зададе съответният бит (2). Освен това се включва и още един таймер **PWRT** за закъснение след включване на захранването. Той се използва за осцилатори които “тръгват” бавно - като правило такива са кварцовите. Така директивата за конфигурационната дума става:

```
...
list p=16f716
__config h'fff7' ; WDT и PWRT са включени
; __config h'fffb' ; WDT е изключен
include p16f716.inc
...
```

При така зададената конфигурационна дума **WDT** работи и контролерът ще се нулира (reset) периодично. Ако **OPTION** регистъра е **b'11011111'** това ще става през 2-3 секунди – може да се види като контролерът се програмира с дадените по-горе стойности на **OPTION** регистъра и на конфигурационната дума (с включен **WDT**). Вижда се, че периодично индикацията примигва – минава се през Reset. За да не става това в основната програма се включва командата за нулиране на **WDT clrwdt**. След като тази команда се включи в главната програма индикацията работи нормално.

```
...
movwf PORTA
call T_us

clrwdt

goto Main
;*****
;* SubRout
...
```

Смисълът на използване на **WDT** е да се предизвика начално установяване при объркване и ненормална работа на програмата. Мястото в програмата където трябва да се нулира таймера (**WDT**) е много важно. От една страна трябва да е сигурно, че през този клон се преминава на интервали по-малки от времето за препълване на **WDT**. От друга страна трябва да е сигурно, че ако програмата преминава през този участък тя не се е объркала. Затова не се препоръчва нулирането на кучето да се намира в подпрограми, особено в такива за прекъсване – програмата може да е “зациклила” на едно място, но да изпълнява прекъсванията и съответно да нулира **WDT**.

Следващата стъпка е използване на прекъсване за управление на индикацията. Така за редуване на разрядите ще се ползва само необходимото време, а интервалите ще се задават с таймера, който ще предизвиква прекъсване.

Прекъсванията в контролерите от тази серия може да се предизвикат по различен начин – от външни сигнали, от таймера и др. Винаги при прекъсване се запомня адресът след последната изпълнена инструкция (там където ще се върне изпълнението след края на прекъсването) и програмният брояч се зарежда с адрес **h'04'**. При тези контролери винаги, независимо кой е предизвикал прекъсването, то започва да се изпълнява от адрес 4. Затова при писане на програми за контролерите PIC16... в които има прекъсване се спазва следното:

1. В началото на програмата за прекъсване, ако има няколко източника на прекъсване се проверява кой го е предизвикал;

2. Тъй като изпълнението след Reset винаги започва от **h'00'**, адрес **h'04'** се прескача, т.е адресите 0, 1 и 2 може да се ползват, но на адрес 3 трябва да има **goto xxx**, като се отива към друга част на основната програма. В примера *kit_int.asm* това е показано.

Разяснения по програмата kit_int.asm

Програмата е подобна на *kit_tmp.asm*, но индикацията се управлява с прекъсване и така времето извън прекъсването, в което се сменят индикаторите, може да се използва за друго.

В сравнение с *kit_tmp.asm*, са добавени четири байта **Dig0-Dig4** в които се помни комбинацията от сегменти за всеки индикатор. Тези клетки се “зареждат” в основната програма, а се ползват в програмата която управлява динамичната индикация.

В **IniPic** са добавени два реда за определяне на източника на прекъсване:

```
...
option
movlw b'00100000'      ; задава се прекъсване от таймера
movwf INTCON           ;
return
...

```

В началото след **call IniPic** и **call ClrRAM** се разрешават прекъсванията – вдига се флаг **GIE** -> **bsf INTCON,GIE**.

Прескача се запазеното място за прекъсване **h'04'** - **goto Main**.

Програмата за прекъсване започва и завършва със задължителни операции за запомняне на състоянието на регистрите в момента в който то е настъпило. Не се запомнят всички регистри, а само тези които се променят при изпълнението на прекъсването. Почти винаги това са работният регистър **W** и **Status** регистъра. Много малко са операциите които не използват или не променят тези два регистъра. Ако някои от регистрите не се използват от други програми, а само в прекъсването, не е нужно те да се запомнят.

При възстановяване съдържанието на **W** регистъра се използва “странна” процедура:

```
...
movf      S_Stack,w
movwf    STATUS
swapf   W_Stack
swapf   W_Stack,w
retfie
...

```

При операция **swapf** не се променя **STATUS** регистъра, а той вече е възстановен след прекъсването и би се “развалил”, ако например се ползва **movfw W_Stack,w**.

Същинската програма за обработка на прекъсването започва с нулиране на флага **TMR0IF** който го е предизвикал -> **bcf INTCON,2**. Ако това не се направи (допускана грешка) веднага след излизане от прекъсването то ще се изпълни отново и така безкрай.

Задачата на прекъсването е да управлява динамичната индикация - при всяко влизане изключва индикаторите, променя състоянието на буфера за сегментите (**PORTB**) и включва съответния индикатор. Когато управлението става последователно без прекъсване, както в *kit_tmp.asm*, е ясно кои сегменти на кой индикатор съответстват. Сега обаче, една и съща програма трябва да редува индикаторите. Използва се брояч с четири различни състояния 0-3. Този брояч е **Inds** и числото в него показва кой индикатор трябва да се покаже. При всяко влизане в прекъсването броячът се увеличава с 1:

```
...
incf    Inds,w      ; с тези три реда Inds
andlw   h'03'      ; брой от 0 до 3
movwf   Inds        ;
...

```

За да се определи кой индикатор трябва да се включи се проверява състоянието на брояча, Ако е 3 – се зарежда трети (**Ld_Ind3**), ако не е – проверява се за 2 и т.н. Проверка за последния не се прави защото, ако не е бил 3,2,1 е 0.

```
...
movlw 3      ; проверка дали е 3
subwf Inds,w ; ако е 3 резултатът е 0
btfsc STATUS,Z ; Z флагът е вдигнат и се
goto Ld_Ind3 ; изпълнява съответната
               ; подпрограма, ако не е, се
movlw 2      ; минава към проверка за 2

```

```

        subwf Inds,w
        btfsc STATUS,Z
        goto Ld_Ind2

        movlw 1
        subwf Inds,w
        btfsc STATUS,Z
        goto Ld_Ind1      ; не се проверява дали е 0
                          ; защото, ако не е 3,2,1 е 0

Ld_Ind0  movlw b'1110'    ; нулата задава се кой индикатор да свети
        movwf PortA      ; включва се, но още не свети защото
        movfw Dig0       ; сегментите са изключени
        goto Ld_Sgm

Ld_Ind3  movlw b'0111'
        movwf PortA
        movfw Dig3
        goto Ld_Sgm

...      ...
...      ...
Ld_Sgm   movwf PORTB
...      ...

```

Проверката за съответствие става с изваждане - дали резултатът е нула. Ако не е, се отива към следващата проверка, а ако съвпада се зарежда съответната комбинация от сегменти.

Тази програма е лесна за разбиране но има някои недостатъци. Времето за смяна на индикаторите зависи от техния номер – нулевият индикатор свети най-кратко защото е угасен докато се проверява дали **Inds** не е 3,2,1...

Това може и да не се забележи при големи интервали, но въпросът е принципен. При някои програми времето за изпълнение на прекъсването е много важно и от него може да зависи точността на измерване.

Освен това програмите в прекъсването трябва да са възможно най-кратки.

Вместо този подход може да се ползва една възможност на контролера PIC16... Ако към програмния брояч **PCL** се добави число програмата ще “скочи” на ново място. Ако прибавим 0 ще изпълни следващия ред, ако прибавим 1 – през един, при 2 – през два и т.н. Пример за това е даден по-долу:

```

...
andlw   h'03'           ; брой от 0 до 3
movwf   Inds           ;

        addwf   PCL           ; към програмният брояч се добавя W=Inds
        goto   Ld_Ind0       ; от номера на индикатора
        goto   Ld_Ind1       ; се определя къде
        goto   Ld_Ind2       ; да "скочи" програмата
; goto   Ld_Ind3           ; този ред е излишен защото скокът
                          ; трябва да е към следващия

Ld_Ind3  movlw   b'0111'     ; нулата задава се кой
...

```

Вместо многото проверки и 12 реда код са използвани 5. Разликата не е само в това. Сега времето за изпълнение е едно и също – скокът е винаги 2 такта независимо дали се скача на следващия ред или на последния.

Всяка програма се оценява по няколко критерия:

1. Дали работи правилно (винаги има неоткрити грешки...);
2. Дали работи бързо, т.е колко време отнема на процесора;
3. Колко програмна памет заема.

Последното е важно за програмиране на вградени системи, на евтини устройства с малък ресурс. Обикновено критерии 2 и 3 трудно се изпълняват едновременно – търси се компромис.

Разбира се има и други показатели за оценка на програмите – лесно ли се настройват и променят, дали са преносими, използват ли стандартни (и вече проверени) модули.

Горната програма не отговаря на изискването за икономия на памет. Вижда се, че модулите за зареждане на сегментите се повтарят за всеки индикатор. Ако се увеличи броят на индикаторите програмата “ще набъбне”.

Вариантите за написване на програмата са много и всеки би написал собствена версия. Ето една която до голяма степен изпълнява дадените по-горе критерии:

```
...
bcf    INTCON,2      ; задължително се нулира флагът който е предизвикал
                        ; прекъсването - иначе то ще се изпълнява безкрай!

movlw  OffSeg        ; изключване на индикаторите
movwf  PORTB         ; за да не се вижда смяната

incf   Inds,w        ; с тези три реда Inds
andlw  h'03'         ; брой от 0 до 3
movwf  Inds          ;
                        ; чрез номера на индикатора, от таблицата се
call  TblInds       ; прочита състоянието на изходите. Може да стане и
movwf PORTA        ; програмно но така програмата е по-кратка.

movlw  Dig0          ; W се зарежда с константа = адреса на Dig0
addwf  Inds,w        ;
movwf  FSR           ; сега FSR "соchi" сегментите на индикатора който
movf   INDF,w        ; ще се индицира при следващото прекъсване.
movwf  PORTB         ; Dig[0-3] се прехвърля в регистъра за сегменти.

EndInt
movf   FSR_Stack,w   ; Възстановяват се регистрите в състоянието в
...

```

В сравнение с досегашната програма определянето на индикатора който ще се индицира става като се използва таблица за включване на анодите и индексна адресация за.

call TblInds предава управлението на следната таблица която е част от програмата:

```
...
TblInds addwf   PCL
          retlw  b'11111110'    ; индикатор 0
          retlw  b'11111101'    ; индикатор 1
          retlw  b'11111011'    ; индикатор 2
          retlw  b'11110111'    ; индикатор 3
...

```

На първия ред от **TblInds** към програмния брояч **PCL** се добавя **W**, а в **W** е номерът на индикатора. Така при 0 се изпълнява следващият ред, при 1 вторият, при 2 третият и т.н. С **retlw** изпълнението се връща там откъдето е извикана подпрограмата, като във **W** е заредено съответното число (**b'11111110'**). В конкретния случай с 0 се задава кой индикатор да е включен (свети).

В програмният модел на PIC16xxx не е предвидено директно четене на програмната памет. Това става по посочения по-горе начин – с извикване на подпрограма и връщане от нея със зареден регистър **W**.

Когато се пише подпрограмата за индикация с прекъсване трябва да се има предвид, че едновременно с това може да се проверява дали има натиснат бутон.

Сорсът на програмата е даден по-долу:

```

; Interrupt
; Filename:    kit-int.asm
; Date:       10.2015
; File Ver.:  1.00
;
; list    p=16f716
;   __config    h'fff7'    ; WDT и PWRTE са включени
;   __config    h'fffb'    ; WDT е изключен, редът е "коментиран"
;   CP=Off, PWRTE=On, WDT=On, OSC=RC
;   include     p16f716.inc
;
;
Numb equ    20

Dig0 equ    25
Dig1 equ    26
Dig2 equ    27
Dig3 equ    28
Inds equ    29

W_Stack    equ    2d
S_Stack    equ    2e
FSR_Stack  equ    2f

OffInd     equ    b'1111'
OffSeg     equ    h'ff'

;*****
;   org    h'00'    ; Начало
;*****
Reset
;   call   IniPic
;   call   ClrRAM
;   bsf   INTCON,GIE ; след подготвителните операции се разрешават
;                                     ; прекъсванията зададени в INTCON.
;   goto  Main     ; прескача се областта заделена за прекъсвания!

;*****
;   Interrupt ;
;   org    h'04'    ; ! Всички прекъсвания на тази серия контролери се
;   ; насочват към този адрес. Тук се разпознава от къде е прекъсването
;   ; и пренасочва управлението.
;   ; Тук са разрешени прекъсвания само от таймера, няма какво да се разпознава

;   movwf W_Stack    ; запомнят се всички регистри които се ползват в
;   movf   STATUS,w   ; подпрограмата за прекъсване
;   movwf S_Stack    ; W и Status регистрите се използват почти винаги
;   movf   FSR,w
;   movwf FSR_Stack

;   bcf   INTCON,2    ; задължително се нулира флагът който е предизвикал
;                                     ; прекъсването - иначе то ще се изпълнява безкрай!

;   movlw OffSeg     ; изключване на индикаторите
;   movwf PORTB      ; за да не се вижда смяната

;   incf  Inds,w     ; с тези три реда Inds
;   andlw h'03'      ; брой от 0 до 3
;   movwf Inds
;                                     ; чрез номера на индикатора, от таблицата се

```

```

    call    TblInds    ; прочита състоянието на изходите. Може да стане и
    movwf   PORTA     ; програмно но така програмата е по-кратка.

    movlw   Dig0      ; W се зарежда с константа = адреса на Dig0
    addwf   Inds,w
    movwf   FSR       ; сега FSR "сочи" сегментите на индикатора който
    movf    INDF,w    ; ще се индицира при следващото прекъсване.
    movwf   PORTB     ; Dig[0-3] се прехвърля в регистъра за сегменти.

EndInt
    movf    FSR_Stack,w    ; Възстановяват се регистрите в състоянието в
    movwf   FSR           ; което са били при възникване на прекъсването.
    movf    S_Stack,w
    movwf   STATUS
    swapf   W_Stack
    swapf   W_Stack,w
    retfie

;*****
;  Основна програма
;
Main
    movlw   b'11111110'    ; Тази програма зарежда в сегментите за
    movwf   Dig0          ; съответния индикатор някаква комбинация

    movlw   b'11111101'
    movwf   Dig1

    movlw   b'11111011'
    movwf   Dig2

    movlw   b'11110111'
    movwf   Dig3

    clrwdt                ; WDT е включен и трябва да се нулира

    goto   Main
;*****
;*      SubRout
;*****
IniPic
    movlw   b'10000'
    tris    PORTA
    movlw   OffInd
    movwf   PORTA
    movlw   b'00000000'
    tris    PORTB
    movlw   OffSeg
    movwf   PORTB
    movlw   b'11011111'    ; WDT е включен и трябва да се нулира
    option
    movlw   b'00100000'    ; задава се прекъсване по таймера, но GIE ще
    movwf   INTCON        ; разреши всички прекъсванията по-нататък
    return

ClrRAM
    movlw   Numb
    movwf   FSR
    movlw   d'20'
    movwf   Numb

Clr1

```

```

    incf   FSR
    clrf   INDF
    decfsz Numb
    goto   Clr1
    return

;***
TblInds
    addwf  PCL
    retlw  b'11111110'    ; индикатор 0
    retlw  b'11111101'    ; индикатор 1
    retlw  b'11111011'    ; индикатор 2
    retlw  b'11110111'    ; индикатор 3
;***
TblSegm          ; таблица в която всяка цифра е кодирана с
    addwf  PCL    ; комбинация от сегменти
    retlw  b'11000000'    ; 0
    retlw  b'11111001'    ; 1
    retlw  b'10100100'    ; 2
    retlw  b'10110000'    ; 3
    retlw  b'10011001'    ; 4
    retlw  b'10010010'    ; 5
    retlw  b'10000010'    ; 6
    retlw  b'11111000'    ; 7
    retlw  b'10000000'    ; 8
    retlw  b'10010000'    ; 9
    retlw  b'10001000'    ; A
    retlw  b'10000011'    ; B
    retlw  b'11000110'    ; C
    retlw  b'10100001'    ; D
    retlw  b'10000110'    ; E
    retlw  b'11111111'    ; F – не се индицира F, а се използва за гасене
                                ; на индикацията

    End
;*****

```

Подходът за управление на индикацията с прекъсване е по-удобен в сравнение с този в *kit_tmp.asm* защото равномерността на превключване се гарантира и не е необходимо временните интервали да се задават програмно – така не се губи време.

Основната програма се “грижи” да зададе сегментите в **Dig0-Dig3** когато е необходимо, а прекъсването изпълнява алгоритъма за динамична индикация.

Външно (като се наблюдава работата им) програмите *kit_tmp.asm* и *kit_int.asm* се държат еднакво, но тази с прекъсване може да се доразвива без да е необходимо да се променя съществуващата част.

Задачите по KIT_int.asm са:

1. Да се проследи цялата програма, ред по ред. На всяка стъпка да е ясно какво прави процесорът.
2. Да се въведе и провери работата на тази програма.
3. Да се промени времето през което се извиква прекъсването чрез презареждане на таймера. Това означава в началото на прекъсването да се зададе начална стойност. Таймерът без задаване на начална стойност таймерът брои до 256 и през толкова такта настъпва прекъсване. Чрез презареждане на таймера предизвикването на прекъсване може да се ускори, но не може да се забави (таймерът е осем разряден и 255 е максималната стойност).
4. Да се реализира динамична индикация с по-ниска честота. Доколкото максималният коефициент на делене на таймера е 256, това може да стане като подпрограмата за управление на индикацията се изпълнява веднъж на няколко прекъсвания. За целта програмно се прави брояч.

Разяснения по програмата KIT_but.asm

От схемата на свързване на бутоните и индикаторите се вижда, че и бутоните трябва да се четат “динамично” – т.е синхронно с индикаторите. Дали един бутон е включен може да се провери само, ако съответният индикатор е включен. Проверката става в подпрограмата за прекъсване, непосредствено след като са заредени анодите:

```
. . .
. . .
call    TblInds    ; прочита състоянието на изходите.Може да стане
movwf   PORTA     ; и програмно но така програмата е по-кратка.
                ; бутоните се проверяват заедно с индикаторите
btfscc But      ; дали е натиснат бутона (RA4=1?)
goto    CheckBt  ; натиснат е -> към CheckBt
andwf   Buttons  ; не е натиснат -> нулира флага на бутона
goto    Int1

CheckBt
xorlw   h'ff'    ; когато бутонът е натиснат съответният
iorwf   Buttons  ; флаг се установява в 1

Int1
movlw   Dig0      ; W се зарежда с константа = адреса на Dig0
addwf   Inds,w
. . .
. . .
```

Използва се последният вариант на програмата за управление на индикацията с прекъсване. След като се зададат анодите с **movwf PORTA**, в **W** има една нула (светещият индикатор), останалите битове са във високо ниво 1. С операции AND и OR може да зададем бита на съответния бутон. Ако няма натиснат бутон с **andwf Buttons** нулираме бита. Ако бутонът е натиснат, с **iorwf** установяваме съответният бит в 1. Преди това инвертираме **W** (нулите единици, единиците нули).

За да помним състоянието на бутоните дефинираме клетка **Buttons** в която първите четири бита показват състоянието на съответните бутони. За да разберем дали всичко е наред, в основната програма, там където задаваме състоянието на сегментите добавяме следното:

```
. . .
. . .
Main
movlw b'11111110' ; Тази програма зарежда в сегментите за
btfscc Buttons,0 ; проверяваме дали бутонът е натиснат
andlw b'01111111' ; ако е натиснат - вкл. сегмент точка
movwf Dig0        ; съответния индикатор някаква комбинация
. . .
. . .
```

С тези два реда, при натиснат бутон на първия индикатор, съответната десетична точка трябва да свети. За другите индикатори може да се направи същото.

При проверка на работата, при някои модули, се вижда, че светят по две точки. Това не е грешка в програмата, а особеност на изключването на транзисторите в анодите – те изключват бавно. За да може да изключи трябва време – в програмата преди проверката на бутоните премества зареждането на сегментите – показано е в следващия сорс. Използваме помощна клетка **Temp** от паметта в която да запомним състоянието на **PORTA**. След тези корекции програмата работи нормално.

Друга промяна би следвало да направим в основната програма **Main**. Вместо да зареждаме сегментите може да ползваме комбинациите дадени в **TblSegm**. По-долу е даден сорс на описаните промени:

```

...
    andlw h'03'      ; брой от 0 до 3
    movwf Inds      ;
                    ; чрез номера на индикатора, от таблицата се
    call TblInds    ; прочита състоянието на изходите. Може да стане и
    movwf PORTA     ; програмно но така програмата е по-кратка.
    movwf Temp      ; ще се използва по-късно

    movlw Dig0      ; W се зарежда с константа = адреса на Dig0
    addwf Inds,w    ;
    movwf FSR       ; сега FSR "сочи" сегментите на индикатора който
    movf INDF,w     ; ще се индицира при следващото прекъсване.
    movwf PORTB     ; Dig[0-3] се прехвърля в регистъра за сегменти.

    movf Temp,w    ; в Temp е състоянието на PORTA
    btfsc But       ; дали е натиснат бутона (RA4=1?)
    goto CheckBt    ; натиснат е -> към CheckBt
    andwf Buttons   ; не е натиснат -> нулира флага на бутона
    goto Int1
CheckBt
    xorlw h'ff'     ; когато бутонът е натиснат съответният
    iorwf Buttons  ; флаг се установява в 1
Int1
...
...
Main
    movlw 5
    call TblSegm  ; от TblSegm прочитаме комбинацията за цифра 5
    btfsc Buttons,0
    andlw b'01111111'
    movwf Dig0      ; съответния индикатор някаква комбинация
...

```

Друг вариант за бързо изключване на индикатора, за да се избегне ефекта с двете точки, е като се промени малко програмата в прекъсването. В сегашния вариант за да няма просветване от съседния индикатор се изключват сегментите, след това се задава новият индикатор и след това се включват неговите сегменти. Може да се направи, със същият ефект като първо се изключат индикаторите, след това се сменят сегментите и накрая се включи съответния индикатор. Така се ускорява изключването на предишния индикатор.

```

...
...
    bcf  INTCON,2    ; задължително се нулира флагът който е предизвикал
                    ; прекъсването - иначе то ще се изпълнява безкрай!

    incf Inds,w     ; с тези три реда Inds
    andlw h'03'     ; брой от 0 до 3
    movwf Inds      ;

    movlw OffInd    ; изключване на индикаторите
    movwf PORTA     ; за да не се вижда смяната

    movlw Dig0      ; W се зарежда с константа = адреса на Dig0
    addwf Inds,w    ;
    movwf FSR       ; сега FSR "сочи" сегментите на индикатора който
    movf INDF,w     ; ще се индицира при следващото прекъсване.
    movwf PORTB     ; Dig[0-3] се прехвърля в регистъра за сегменти.

    movf Inds,w     ; чрез номера на индикатора, от таблицата се
    call TblInds    ; прочита състоянието на изходите. Може да стане и

```

```

movwf PORTA      ; програмно но така програмата е по-кратка.

btfsc But        ; дали е натиснат бутона (RA4=1?)
goto CheckBt     ; натиснат е -> към CheckBt
andwf Buttons    ; не е натиснат -> нулира флага на бутона
goto Int1
CheckBt
xorlw h'ff'      ; когато бутонът е натиснат съответният
iorwf Buttons    ; флаг се установява в 1
Int1

EndInt
...

```

При всички досега разгледани варианти времето за смяна на индикаторите, през което те не светят, не е малко. В последната версия е около 12 такта. Това време, особено когато се работи с ниска честота на осцилатора трябва да е минимално.

Портовете **PORTA** и **PORTB** може да се сменят бързо с предварително подготвени данни които са запомнени в две помощни клетки **Segm** и **PortAm**:

```

...
movlw OffInd
movwf PortA      ; изключват се всички индикатори
movf Segm,w
movwf PortB      ; зареждат се новите сегменти
movf PortAm,w
movwf PortA      ; включва се новият индикатор
...

```

Така времето за превключване винаги е 4 такта, като няма просветване между съседните индикатори. А двете помощни клетки се зареждат след това:

```

...
andlw h'03'      ; брой от 0 до 3
movwf Inds       ;

movlw OffInd     ; изключване на индикаторите
movwf PORTA      ; за да не се вижда смяната
movf Segm,w      ; с предварително подготвени
movwf PORTB      ; данни в Segm и PortAm се
movf PortAm,w    ; зареждат новите сегменти и
movwf PORTA      ; се включва новият индикатор

btfsc But        ; дали е натиснат бутона (RA4=1?)
goto CheckBt     ; натиснат е -> към CheckBt
andwf Buttons    ; не е натиснат -> нулира флага на бутона
goto Int1
CheckBt
xorlw h'ff'      ; когато бутонът е натиснат съответният
iorwf Buttons    ; флаг се установява в 1
Int1
movlw Dig0       ; W се зарежда с константа = адреса на Dig0
addwf Inds,w
movwf FSR        ; сега FSR "сочи" сегментите на индикатора който
movf INDF,w      ; ще се индицира при следващото прекъсване.
movwf Segm       ; Dig[0-3] се превърля в регистъра за сегменти.

movf Inds,w      ; чрез номера на индикатора, от таблицата се
call TblInds     ; прочита състоянието на изходите. Може да стане и
movwf PortAm     ; програмно но така програмата е по-кратка.

EndInt
...

```

Препоръки за реализация на програмата *KIT_nxt.asm*

В програмите `KIT_tmp`, `KIT_int` и `KIT_but` времето за смяна на индикацията не може да се задава плавно. По-надолу ще се разгледат възможностите как това да се направи.

1. Как да се променя периодът на обновяване на индикацията?

Може да стане като се променя честотата която се подава от прескалера (предварителен делител) към таймера. В реални устройства това обикновено **не се прави**, а прескалерът се ползва от `WDT` (куче пазач). Микроконтролерите `PIC16F716` имат 8-битов таймер. Има и прескалер който може да дели на 2, 4, 8... и т.н по степените на 2. Коефициентът на делене се задава **програмно** с трите най-младши бита на `OPTION` регистъра. Прескалерът се пренасочва към таймера или към `WDT` с бит `PSA` на `OPTION` регистъра. Препоръчва се програмите, особено за промишлеността, да ползват `WDT`. Активирането му става с бит в конфигурационната дума, която се записва при програмирането на микроконтролера и не може да се променя при изпълнение на програмата. При използване на `WDT` прескалерът се насочва към него, а таймерът работи с основната тактова честота която, за `KIT16F716`, е около 500kHz (тактовата честота е $\frac{1}{4}$ от осцилатора – 2MHz). Така прекъсването (препълване на таймера) ще става на около 0,5ms (256x1/500).

Най-лесно промяна на периода на обновяване на индикацията може да стане като обновяването се прави не при всяко прекъсване, а през няколко. Периодът се задава като се броят прекъсванията:

```
...
CountInt      equ    2d      ; дефинира се брояч на прекъсванията
...
```

В програмата за прекъсване `CountInt` се намалява с 1 и проверява дали е 0. Ако не е - се излиза от прекъсването без да се прави нищо.

```
...
bcf          IntCon, 2
decfsz    CountInt      ; добавят се тези редове
goto      EndInt        ; броячът не е нула - излиза от прекъсване
movlw     5              ; на 5 прекъсвания ще се завърта индикацията
movwf     CountInt      ;
movlw       OffInd
movwf       PortA
movwf       Dig1
...
```

Като се променя числото което се зарежда в `CountInt` ще се променя и честотата на смяна на индикацията. В примера промяната може да се прави при писане на програмата – да се провери какъв е ефектът.

За да се провери при каква честота започва да се забелязва трепкането на индикацията програмно може да се задава на колко прекъсвания да се сменя разрядът. Така в регистър `SpeedInd` ще се задава честотата на смяна - вместо константа 5 се ползва `SpeedInd`:

```
...
movlw     5, -> movf SpeedInd, w ; така съдържанието на SpeedInd
movwf     CountInt      ; отива в CountInt
...
```

Стойността на `SpeedInd` задаваме в главната програма. Този регистър може да се променя при натискане на бутон, на няколко секунди или по друг начин. Целта е да се види работата на динамичната индикация.

2. Как да се отброява времето?

Една от задачите на този практикум е да се направи програма за часовник, а това значи, че трябва да се отчита време. Във всички случаи, при това схемно решение, в основата е тактовата честота на контролера.

В `KIT_tmp.asm` времето се отчита с “празни” цикли на контролера. В практиката това се ползва само за много малки временни интервали, напр. когато трябва да се осигури закъснение между такт и данни при работа с външни устройства по I2C. За задаване на основни интервали този подход е непригоден най-вече поради това, че вмъкването на всяка нова инструкция води до промяна на времето.

Използването на прекъсване е единствено решение, особено при контролери само с един таймер. Всъщност има и решение без прекъсване, но то се прилага само когато не е предвиден механизъм за прекъсване – най-простите контролери **PIC16C5x**. Тогава в програмата се следи флагът за препълване на таймера `TOIF` и когато той стане 1 се изпълнява програмата за индикация. При този вариант интервалите не са много точни.

В `KIT_int.asm` таймерът дели на 256 и генерира прекъсване при препълване. Когато не се ползва прескалера, това е прекалено често за управление на индикацията и “хаби” от програмното време. Затова, както бе показано по-горе, въртенето на индикацията става на няколко прекъсвания чрез `CountInt`.

Броенето на прекъсванията може да се използва и за отброяване на времето. Ако не се променя честотата за въртене на индикацията може да се ползва един и същ брояч, но за по-голяма свобода при програмиране се предпочита отделен брояч. Коефициентът на делене трябва да се избере така, че да се получи 1s – задачата е часовник. Освен това трябва да се заделят регистри за секунди, минути и часове.

За по-плавно задаване на времето, прекъсванията може да не са на 256 такта, а на други, по-малки стойности. Това става, като се зададе предварителна стойност на таймера и той да не брои от 0 до 255, а от `xx` до 255. За целта в програмата за прекъсване се добавят два реда:

```
...
bcf      IntCon,2      ; дотук е от досегашната програма
movlw    -TimOvl+3     ; интервалът на прекъсване TimOvl
addwf    Timer        ; се добавя към съдържанието на таймера
...
; Timer = TMR0
```

Броят тактове на които става прекъсването се задава в `TimOvl`. Разрешените стойности са от 0 до 255. Трябва да се внимава с малките стойности. **Най-малката стойност трябва да е по-голяма от времето (тактове) необходимо за изпълнение на прекъсването!**

На пръв поглед би трябвало `-TimOvl` да се зареди в `Timer`. Прекъсването, обаче, започва да се изпълнява не веднага когато се вдигне флаг `TOIF`, а няколко такта по-късно. Това зависи от инструкцията която се изпълнява в момента на прекъсване. Освен това, при някои процедури, за няколко такта се забраняват всички прекъсвания (с флаг `GIE`). Това би довело до неточности при отчитане на времето. Затова стойността на презареждане се добавя към текущата стойност на таймера и така автоматично се коригира закъснението при влизане в прекъсване. Знакът (-) е защото таймерът брои “нагоре”. Добавката +3 е за компенсиране на времето за изпълнение на `addwf Timer`.

3. Как да се ползват бутоните?

При работата с бутони има няколко основни правила.

- При всички механични бутони се наблюдава “разтрептяване” на контактите. То се изразява в неколкократно смяна на изходното състояние при преминаване от включено в изключено и обратно – обикновено преходният процес е 1-10ms.

- Времето за включване/изключване зависи от бутона но обикновено е 10-20ms. Ако състоянието на бутона се смени за по-кратко време то не бива да се отчита и се приема за грешка.

- За да се използват по-малко изводи на контролера, особено при по-голям брой бутони, се правят схеми за динамично четене.

- При натискане на бутон се изпълнява някакво действие – нулиране, старт/стоп, увеличаване/намалване и т.н. Действие може да се изпълнява и при отпускане на бутона. Ако бутонът остане натиснат по-дълго от времето за изпълнение, това може да се възприеме като второ натискане. За да не стане това, ново натискане на бутона се изпълнява едва след като той е бил отпуснат. За да се реши това, програмно има различни начини – един е показан по-долу:

За всеки бутон са заделени два флага, единият показва текущото състояние на бутона, а другият предишното. Първият се променя синхронно със състоянието на бутона. Вторият също, но в 1 се установява при изпълнение на действието предвидено за този бутон. Това става само веднъж при едно натискане на бутона. Регистрите заделени за бутоните са **Buttons** (показва текущото състояние на бутоните) и **ButtonF** (при последната проверка). Използват се първите четири бита (0–3) на всеки регистър. За удобство - битовете са дефинирани **But0–But3** и **But0f–But3f**. В *kit_int.asm* се ползва само клетка **Buttons**, а съответните бутони се указват в клетката като номер на бит **Buttons,x (x=0–3)**. Дефинирането на бутоните като **But0, But2...** създава удобство при писане.

В прекъсването, в регистър **Buttons**, се установява само текущото състояние на бутоните. Проверката, дали има промяна на бутоните и какво да се прави, се намира или в главната програма, или в специална подпрограма. Анализът включва:

```
...
movf    ButtonF,w      ; с xorwf се проверява дали в Buttons има
xorwf   Buttons,w     ; промяна (ако няма - Z е 0)
btfss   STATUS,Z
call    ButTest       ; изпълнява се когато има промяна
...
```

Ако текущото състояние е равно на предишното – няма промяна и нищо не се прави. В подпрограмата **ButTest** се проверява дали промяната е от натискане или отпускане на бутон. Проверките се правят побитово. Изпълняват се и действията според предназначението на бутоните. При излизане от подпрограмата регистър **ButtonF=Buttons**. Ето част от програмата:

```
...
ButTest                                ; ползват се само два бутона
movf   Buttons,w
movwf  ButtonF                          ; запомня се състоянието на бутоните
btfss  But0                              ; ако But0 е натиснат
goto   ClrBut0                           ; се увеличава периодът
incf   SpeedInd                          ; на опресняване на индикацията
return

ClrBut0
btfss  But1                              ; с But1 се
return
decf   SpeedInd                          ; намалява периода
return
...
```

Ако физически имаше само два бутона втората проверка за **But1** би била излишна – щом програмата е влязла в **ButTest** значи има натиснат бутон, а щом той не е **But0** значи е **But1**. В тази програма се ползват само двата бутона но може да се натиснат четири и затова трябва да се проверяват и двата. Ако се натиснат **But2** или **But3** просто нищо не се прави.

Тази програма не отчита натискането на два бутона едновременно, не избягва “разтрептяването” на контактите **но работи**. Натискането на два бутона едновременно не е допустимо при тази схема на динамична индикация – анодите на индикаторите към които са свързани двата бутона се свързват накъсо.

Разтрептяването на контактите също не е сериозен проблем – то продължава няколко ms и когато бутоните се четат по-рядко, няма грешни отчитания. Достатъчно е индикацията да се обновява с честота не по-висока от 100-200Hz. Ако честотата е по-висока за по-голяма сигурност се вземат програмни мерки - когато се отчете промяна на състоянието на бутоните, не се предприемат действия веднага, а се изчаква потвърждение на промяната. Ако още един-два пъти се прочете същото състояние на бутоните, то се приема за истинско и се изпълняват предвидените действия.

Коментари по листинга на програмата KIT_nxt.asm

Програмата доразвива `KIT_int.asm` с добавяне на решения на част от коментирания по-горе въпроси. Индицира се `SpeedInd` – на колко прекъсвания се обновява индикацията. С единия бутон стойността на `SpeedInd` се увеличава с другия – намалява. Подпрограмата за обработване на бутоните е:

```
ButTest          ; работят само два бутона
    movf    Buttons,w
    movwf   ButtonF    ; запомня се състоянието на бутоните
    btfss   But0
    goto    ClrBut0
    incf    SpeedInd    ; увеличава периода на опресняване на индикацията
    return
ClrBut0
    btfss   But1
    return
    decf    SpeedInd    ; намалява периода
    return
```

Частта от главната програма за индициране на периода на опресняване:

```
...
movf    SpeedInd,w    ; индицира се SpeedInd
andlw   h'0f'         ; младши полубайт
call    TblSegm
movwf   Dig0

swapf   SpeedInd,w    ; инструкцията разменя старши и младши полубайт
andlw   h'0f'         ; старши полубайт
call    TblSegm
movwf   Dig1
...
```

В прекъсването времето се отброява с клетка `clock`. В главната програма `clock` се използва като най-младши брояч на часовник. Мястото в прекъсването където `clock` се увеличава е важно – ако е в самото начало ще отброява всички прекъсвания, ако е при зареждане на индикацията ще работи с по-ниска честота и няма да се налага допълнителен делител. Това означава, че за да не се обърка времето, `SpeedInd` трябва да е константа.

По-долу е даден сорсът на програмата.

Задачите са подобни на предишните – да се експериментират описаните по-горе варианти.

```

; Interrupt
; Filename:      kit-nxt.asm
; Date:         10.2015
; File Ver.:    1.00
;
; list      p=16f716
;   __config      h'fff7'      ; WDT и PWRTE са включени
; CP=Off, PWRTE=On, WDT=On, OSC=RC
; include  p16f716.inc
;
;
Numb          equ    20

Dig0          equ    23
Dig1          equ    24
Dig2          equ    25
Dig3          equ    26
Inds          equ    27
Buttons       equ    28
ButtonF       equ    29
Segm          equ    2a
PortAm        equ    2b
CountInt      equ    2c
SpeedInd      equ    2d
Clock         equ    2e

Temp          equ    3c
W_Stack       equ    3d
S_Stack       equ    3e
FSR_Stack     equ    3f

#define But    PORTA,4      ; вход за бутони
#define But0   Buttons,0
#define But1   Buttons,1
#define But2   Buttons,2
#define But3   Buttons,3

OffInd        equ    b'1111'
OffSeg        equ    h'ff'
TimOvl        equ    d'100'      ; време за преплъване на таймера
;*****
; org      h'00'      ; Начало
;*****
Reset
; call     IniPic
; call     ClrRAM
; bsf     INTCON,GIE      ; след подготвителните операции се разрешават
;                               ; прекъсванията зададени в INTCON.
; goto    Main           ; прескача се областта заделена за прекъсвания!

;*****
; Interrupt ;
; org     h'04'      ; ! Всички прекъсвания на тази серия контролери се
; насочват към този адрес. Тук съответната програма разпознава от къде е

```

; прекъсването и пренасочва управлението. В случая са разрешени
; прекъсвания само от таймера и няма какво да се разпознава.

```
movwf W_Stack ; запомнят се всички регистри които се ползват в
movf STATUS,w ; подпрограмата за прекъсване
movwf S_Stack ; W и Status регистрите се използват почти винаги
movf FSR,w
movwf FSR_Stack

bcf INTCON,2 ; задължително се нулира флагът който е предизвикал
; прекъсването - иначе то ще се изпълнява безкрай!

movlw -TimOvl+3 ; интервалът на прекъсване се дава от TimOvl
addwf TMR0 ; и се добавя към съдържанието на таймера
incf Clock ; увеличава се основният брояч

decfsz CountInt ; добавят се тези редове
goto EndInt ; броячът не е нула - излиза от прекъсването
; movlw 5 ; на 5 прекъсвания ще се завърта индикацията
movf SpeedInd,w
movwf CountInt ;

incf Inds,w ; с тези три реда Inds
andlw h'03' ; брой от 0 до 3
movwf Inds ;

movlw OffInd ; изключване на индикаторите
movwf PORTA ; за да не се вижда смяната
movf Segm,w ; с предварително подготвени
movwf PORTB ; данни в Segm и PortAm се
movf PortAm,w ; зареждат новите сегменти и
movwf PORTA ; се включва новият индикатор

btfsc But ; дали е натиснат бутона (RA4=1?)
goto CheckBt ; натиснат е -> към CheckBt
andwf Buttons ; не е натиснат -> нулира флага на бутона
goto Int1

CheckBt
xorlw h'ff' ; когато бутонът е натиснат съответният
iorwf Buttons ; флаг се установява в 1

Int1
movlw Dig0 ; W се зарежда с константа = адреса на Dig0
addwf Inds,w
movwf FSR ; сега FSR "соочи" сегментите на индикатора който
movf INDF,w ; ще се индицира при следващото прекъсване.
movwf Segm ; Dig[0-3] се прехвърля в регистъра за сегменти.

movf Inds,w ; чрез номера на индикатора, от таблицата се
call TblInds ; прочита състоянието на изходите. Може да стане и
movwf PortAm ; програмно но така програмата е по-кратка.

EndInt
movf FSR_Stack,w ; Възстановяват се регистрите в състоянието в
movwf FSR ; което са били при възникване на прекъсването.
```

```

    movf      S_Stack,w
    movwf    STATUS
    swapf    W_Stack
    swapf    W_Stack,w
    retfie

;*****
;  Основна програма
;
Main  movlw  d'10'          ; задават се начални стойности
      movwf  SpeedInd      ; на брояча на прекъсванията
      movwf  CountInt      ;
Main_
      movf   SpeedInd,w    ; индицира се SpeedInd
      andlw  h'0f'         ; младши полубайт
      call   TblSegm
      movwf  Dig0

      swapf  SpeedInd,w    ;
      andlw  h'0f'         ; старши полубайт
      call   TblSegm
      movwf  Dig1

      movlw  b'00101111'   ; r.
      movwf  Dig2

      movlw  b'10000111'   ; t
      movwf  Dig3

      movf   ButtonF,w     ; с xorwf се проверява дали в Buttons има
      xorwf  Buttons,w     ; промяна (ако няма - Z е 0)
      btfss STATUS,Z      ; проверка за нула -> Z=1
      call   ButTest       ; изпълнява се когато има промяна

      clrwdt               ; WDT е включен и трябва да се нулира

      goto   Main_
;*****
;*      SubRout
;*****
IniPic
      movlw  b'10000'
      tris  PORTA
      movlw  OffInd
      movwf  PORTA
      movlw  b'00000000'
      tris  PORTB
      movlw  OffSeg
      movwf  PORTB
      movlw  b'11011111'   ; WDT е включен и трябва да се нулира
      option
      movlw  b'00100000'   ; задава се прекъсване по таймера, но GIE ще
      movwf  INTCON        ; разреши всички прекъсванията по-нататък
      return

```

```

ClrRAM
    movlw    Numb
    movwf   FSR
    movlw   d'20'
    movwf   Numb
Clr1
    incf    FSR
    clrf    INDF
    decfsz  Numb
    goto    Clr1
    return

ButTest                ; работят само два бутона
    movf    Buttons,w
    movwf   ButtonF    ; запомня се състоянието на бутоните
    btfss   But0
    goto    ClrBut0
    incf    SpeedInd   ; увеличава периода на опресняване
    return                ; на индикацията

ClrBut0                btfss But1
    return
    decf    SpeedInd   ; намалява периода
    return

;***
TblInds
    addwf   PCL
    retlw   b'11111110' ; индикатор 0
    retlw   b'11111101' ; индикатор 1
    retlw   b'11111011' ; индикатор 2
    retlw   b'11110111' ; индикатор 3

;***
TblSegm                ; таблица в която всяка цифра е кодирана с
    addwf   PCL        ; комбинация от сегменти
    retlw   b'11000000' ; 0
    retlw   b'11111001' ; 1
    retlw   b'10100100' ; 2
    retlw   b'10110000' ; 3
    retlw   b'10011001' ; 4
    retlw   b'10010010' ; 5
    retlw   b'10000010' ; 6
    retlw   b'11111000' ; 7
    retlw   b'10000000' ; 8
    retlw   b'10010000' ; 9
    retlw   b'10001000' ; A
    retlw   b'10000011' ; B
    retlw   b'11000110' ; C
    retlw   b'10100001' ; D
    retlw   b'10000110' ; E
    retlw   b'10001110' ; F

End
;*****

```

За да се продължи с написване на самостоятелни програми горната програма трябва да се разучи внимателно, да няма неясни участъци.

Програмата за прекъсване, в този си вид, може да се ползва от всяка следваща програма. В нея се управлява динамична индикация, като на индикаторите се изписват сегментите дадени в клетки **Dig0–Dig3**. В тази подпрограма се променя и клетка **Clock** която се увеличава с единица на всеки **SpeedInd** прекъсвания. Ако **Clock** ще се използва за отчитане на времето прекъсванията трябва да са на равни интервали от време. Затова **TimOv1** и **SpeedInd** трябва да са константи (в предишен вариант **SpeedInd** беше 5). Всъщност идеята **SpeedInd** да се променя е единствено с цел да се покаже как работи динамичната индикация.

В програмата **Main** задължително трябва да се остави инструкцията за нулиране на **WDT-clrwdt**. Може да се ползва и частта за проверка на бутоните, като се остави извикването на подпрограма **ButTest** но самата програма ще бъде с друго съдържание.

Може да се пробват различни програми в които се отчита време – таймер, хронометър, измервател на рефлексии. Във всички тях, за да се отчита правилно времето, **TimOv1** и **SpeedInd** трябва да се подберат така, че да се увеличава на интервали свързани със секундата – ms, μ s и т.н. Ако това не се прави, в главната програма трябва да се правят сложни изчисления. За да не се получават чести прекъсвания **TimOv1** трябва да е между 200 и 255, а **SpeedInd** се определя така, че да няма трепкане на индикацията.

Започнете с програма хронометър. При натискане на бутон да започва броене, при повторно натискане – броенето спира. С друг бутон броячът се нулира.

Преди това може да се направи програма за броене до определено число – от 0 до 9, от 0 до 5 и др. За целта се работи подобно на програмата за опресняване на индикацията където при натискане на единия бутон показанието се увеличава, а на другия – намалява. След всяко натискане трябва да се проверява дали не е достигната максималната стойност (или минималната). В общия случай числото трябва да се започва от някаква минимална стойност и когато се достигне максималната със скок да се отиде на минималната. Например, както е при класическото броене – 0, 1, 2, ... 8, 9, 0, 1, ... В общия случай се започва от произволно число, напр. 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, ... Същото да се направи и в обратна посока – числата да намаляват.

Във всички случаи след всяко натискане на бутон трябва да се проверява дали не е достигната максималната (или минималната стойност) и, ако е достигната, вместо да се увеличи числото да се запише минималната стойност.

Проверката може да се направи по няколко начина – с **xorlw**, **xorwf** са функции “изключващо ИЛИ” и ако резултатът е нула значи двете величини участвали в операцията са еднакви. По подобен начин се ползва и функцията за изваждане – ако резултатът е нула имаме равенство.

При изваждането имаме предимството, че може да проверим за по-голямо или равно. Когато ползваме **xor...** и числото в брояча което увеличаваме е по-голямо от максималното, то равенство няма да се получи докато не се препълни броячът – при еднобайтов брояч трябва да се достигне до 255, да се мине през 0 и тогава ще започне нормална работа. При проверка с изваждане (равно или по-голямо) веднага ще влезем в нормален режим.

По подобен начин се проверява със събиране – **addlw**, **addwf**. Събира се с отрицателно число. За да проверим дали броячът е достигнал 10 към него добавяме -10. Ако се получи нула значи е станал 10 и трябва да го нулираме. Проверките може да бъдат за флаг Z (нула) или за флаг C (пренос).

В следващата програма е реализиран таймер (брояч) с време на нарастване около 1s. Периодичността на прекъсването е зададено от константата **TimOv1**, а опресняването на индикацията става на всеки **SpeedInd** прекъсвания. Конкретните стойности са 200 и 10. Така на 2000 такта се завърта индикацията и клетката **Clock** се увеличава с 1. Това, при генератор на 4 MHz, означава, че увеличаването на **Clock** става на 2ms. Ако честотата е друга, грубата настройка става със **SpeedInd**, а фината - с **TimOv1**.

Добавени са две клетки за отчитане на времето – за 100ms **Timer_100**, а за 1 секунда - **Timer_1s**.

```

; Interrupt
; Filename: kit-nxt.asm
; Date:          10.2015
; File Ver.:    1.00
;
list      p=16f716
__config h'fff7'      ; WDT и PWRTE са включени
; CP=Off, PWRTE=On, WDT=On, OSC=RC
include   p16f716.inc
;
;
Numb      equ      20

Dig0      equ      22
Dig1      equ      23
Dig2      equ      24
Dig3      equ      25
Inds      equ      26
Buttons   equ      27
ButtonF   equ      28
Segm      equ      29
PortAm    equ      2a
CountInt  equ      2b
Clock     equ      2c
Timer_100 equ      2d
Timer_1s  equ      2e

Temp      equ      3c
W_Stack   equ      3d
S_Stack   equ      3e
FSR_Stack equ      3f

#define    But    PORTA,4      ; вход за бутони
#define    But0   Buttons,0
#define    But1   Buttons,1
#define    But2   Buttons,2
#define    But3   Buttons,3

OffInd    equ      b'1111'
OffSeg    equ      h'ff'
TimOv1    equ      d'200' ; време за препълване на таймера
SpeedInd  equ      d'10'  ; индикацията се "завърта" SpeedInd x TimOv1 = 2000 такта
;*****
org h'00'      ; Начало
;*****
Reset
call      IniPic
call      ClrRAM
bsf      INTCON,GIE      ; след подготвителните операции се разрешават
; прекъсванията зададени в INTCON.
goto     Main            ; прескача се областта заделена за прекъсвания!

;*****
; Interrupt ;
org h'04'      ; ! Всички прекъсвания на тази серия контролери се
; насочват към този адрес. Тук съответната програма разпознава от къде е прекъсването
; и пренасочва управлението.
; В случая са разрешени прекъсвания само от таймера и няма какво да се разпознава.

```

```

movwf    W_Stack    ; запомнят се всички регистри които се ползват в
movf     STATUS,w   ; подпрограмата за прекъсване
movwf    S_Stack    ; W и Status регистрите се използват почти винаги
movf     FSR,w
movwf    FSR_Stack

bcf      INTCON,2    ; задължително се нулира флагът който е предизвикал
                    ; прекъсването - иначе то ще се изпълнява безкрай!

movlw    -TimOvl+3  ; интервалът на прекъсване се дава от TimOvl
addwf    TMR0       ; и се добавя към съдържанието на таймера

decfsz   CountInt   ; добавят се тези редове
goto     EndInt     ; броячът не е нула - излиза от прекъсване
movlw    SpeedInd   ; на TimOvl x SpeedInd ще се
movwf    CountInt   ; завърта индикацията и се
incf     Clock      ; увеличава основният брояч Clock

incf     Inds,w     ; с тези три реда Inds
andlw    h'03'      ; брой от 0 до 3
movwf    Inds       ;

movlw    OffInd     ; изключване на индикаторите
movwf    PORTA      ; за да не се вижда смяната
movf     Segm,w     ; с предварително подготвени
movwf    PORTB      ; данни в Segm и PortAm се
movf     PortAm,w   ; зареждат новите сегменти и
movwf    PORTA      ; се включва новият индикатор

btfsc   But         ; дали е натиснат бутона (RA4=1?)
goto     CheckBt    ; натиснат е -> към CheckBt
andwf    Buttons    ; не е натиснат -> нулира флага на бутона
goto     Int1

CheckBt
Xorlw   h'ff'       ; когато бутонът е натиснат съответният
Iorwf   Buttons     ; флаг се установява в 1

Int1
movlw   Dig0        ; W се зарежда с константа = адреса на Dig0
addwf   Inds,w      ;
movwf   FSR         ; сега FSR "сочи" сегментите на индикатора който
movf    INDF,w      ; ще се индицира при следващото прекъсване.
movwf   Segm        ; Dig[0-3] се прехвърля в регистъра за сегменти.

movf    Inds,w      ; чрез номера на индикатора, от таблицата се
call    TblInds     ; прочита състоянието на изходите. Може да стане и
movwf   PortAm     ; програмно но така програмата е по-кратка.

EndInt
movf    FSR_Stack,w ; Възстановяват се регистрите в състоянието в
movwf   FSR         ; което са били при възникване на прекъсването.
movf    S_Stack,w
movwf   STATUS
swapf   W_Stack
swapf   W_Stack,w
retfie

```

```

;*****
;  Основна програма
;
Main
    movlw    SpeedInd    ;
    movwf    CountInt    ;
Main_
    movf     Timer_1s,w  ; индицира се Timer_1s
    andlw    h'0f'       ; младши полубайт
    call     TblSegm
    movwf    Dig0

    swapf    Timer_1s,w
    andlw    h'0f'       ; старши полубайт
    call     TblSegm
    movwf    Dig1

    movlw    b'10011100' ; 0
    movwf    Dig2

    movlw    b'10011100' ; 0
    movwf    Dig3

    call     Make_Time    ; подпрограма за обработка на времето

    movf     ButtonF,w    ; с xorwf се проверява дали в Buttons има
    xorwf    Buttons,w    ; промяна (ако няма - Z е 0)
    btfss    STATUS,Z     ; проверка за нула -> Z=1
    call     ButTest      ; изпълнява се когато има промяна

    clrwdt                    ; WDT е включен и трябва да се нулира

    goto     Main_
;*****
;*      SubRout
;*****
IniPic
    movlw    b'10000'
    tris     PORTA
    movlw    OffInd
    movwf    PORTA
    movlw    b'00000000'
    tris     PORTB
    movlw    OffSeg
    movwf    PORTB
    movlw    b'11011111' ; WDT е включен и трябва да се нулира
    option
    movlw    b'00100000' ; задава се прекъсване по таймера, но GIE ще
    movwf    INTCON      ; разреши всички прекъсванията по-нататък
    return

ClrRAM
    movlw    Numb
    movwf    FSR
    movlw    d'20'
    movwf    Numb

Clr1

```

```

    incf    FSR
    clrf    INDF
    decfsz  Numb
    goto    Clr1
    return

ButTest          ; работят само два бутона
    movf    Buttons,w
    movwf   ButtonF          ; запомня се състоянието на бутоните
    btfss   But0
    goto    ClrBut0
; подпрограма за изпълнение на бутон 0
    return
ClrBut0          btfss But1
    return
; подпрограма за изпълнение на бутон 1
    return

Make_Time
    movlw   -d'50'          ; за да се увеличи с единица Timer_100
    addwf   Clock,w         ; трябва да са минали 100ms. Clock се увеличава
    btfss   STATUS,C       ; на всеки 2ms (200x10)
    return
    movlw   -d'50'
    addwf   Clock
    decfsz  Timer_100
    return
    movlw   d'10'          ; на всеки 10 единици в Timer_100
    movwf   Timer_100      ; минава една секунда -> увеличаваме
    incf    Timer_1s      ; Timer_1s
    return
;***
TblInds
    addwf   PCL
    retlw   b'11111110'    ; индикатор 0
    retlw   b'11111101'    ; индикатор 1
    retlw   b'11111011'    ; индикатор 2
    retlw   b'11110111'    ; индикатор 3
;***
TblSegm          ; таблица в която всяка цифра е кодирана с
    addwf   PCL          ; комбинация от сегменти
    retlw   b'11000000'    ; 0
    retlw   b'11111001'    ; 1
    retlw   b'10100100'    ; 2
    retlw   b'10110000'    ; 3
    retlw   b'10011001'    ; 4
    retlw   b'10010010'    ; 5
    retlw   b'10000010'    ; 6
    retlw   b'11111000'    ; 7
    retlw   b'10000000'    ; 8
    retlw   b'10010000'    ; 9
    retlw   b'10001000'    ; A
    retlw   b'10000011'    ; B
    retlw   b'11000110'    ; C
    retlw   b'10100001'    ; D
    retlw   b'10000110'    ; E
    retlw   b'10001110'    ; F

End

```